



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Астрахани "Лицей №3"

1.2. Адрес объекта: 414000 г. Астрахань, ул. Чалабяна, д. 17

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа
- 1 этаж 1513,8 кв.м;
- 2 этаж 1542,0 кв.м;
- 3 этаж 1559,0 кв.м;
- Общая площадь 4618,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 4792,0 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1886 год, год последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое

наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани "Лицей №3",

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 414000. Г. Астрахань, ул. Чалабяна/Н.Качуевской/Ногина, д. 17/20/6

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление по образованию и науке администрации МО "Город Астрахань"

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Астрахань, ул. Адмиралтейская/Красная Набережная д.43/10

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

### **(по обслуживанию населения)**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование

2.2 Виды оказываемых услуг - образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому, дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)- дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 800 учащихся; количество обслуживаемых в день – 800 учащихся

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

## **3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси 33, 116, (с остановки "Октябрьская" г. Астрахань до остановки Школа ), наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2 время движения (пешком) 0,5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)-  
да,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, без звуковой сигнализацией, таймером; - нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) есть, пешеходные дорожки

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет -нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

<b>№№ п/п</b>	<b>Категория инвалидов (вид нарушения)</b>	<b>Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*</b>
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно

(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В

Территория, прилегающая к зданию покрыта асфальтовым покрытием (ровное). Вход в здание осуществляется по лестнице, которая не имеет поручни с двух сторон, отсутствует яркая контрастная линия на первой и последней ступени марша. На первом этаже находятся столовая, спортивный зал, медпункт. Пути движения внутри здания лестницы имеют перила, отсутствуют контрастные линии на первой и последней ступенях марша, нет тактильных полос на поручнях первой и последней ступенях марша. Санитарно-гигиенические помещения не приспособлены для инвалидов-колясочников. В имеющихся туалетах отсутствуют поручни, крючки для костылей.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Выявленные нарушения	Рекомендации по адаптации объекта
-------	---	----------------------	-----------------------------------

			<b>(вид работы). Сроки устранения*</b>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Имеется асфальтовое покрытие.	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров	2016-2017 г.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	На лестничных маршах установить рельефные пластины с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени лестничного марша контрастной линией.	2017 г
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков, опорных поручней вокруг раковины, крючков для костылей, одежды и других принадлежностей	2017-2019 г
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Изготовление информационной вывески об организации рельефным точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.	2017
8	Все зоны и участки	Имеется асфальтовое покрытие.	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2016-2020г.г. (не заполняем)  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_ не  
заполняем \_\_\_\_\_ (указывается наименование  
документа: программы, планы)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - доступность объекта для всех видов категорий. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - доступно.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование \_\_\_\_\_ не  
заполняем \_\_\_\_\_ Имеется заключение  
уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  
\_\_\_\_\_ не заполняем \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности:  
<http://astrmoulicey3.netdo.ru/> (наименование сайта портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информация об объекте) от "\_19" 05. 2016г.,
2. Акта обследования объекта от "\_\_19.\_\_" \_05\_2016г.

Решения Комиссии: Доступно частично - всем от "20."05. 2016